LINSBAUER
HOLZ ZUM WOHLFÜHLEN
E-mail: office@linsbauer-holz.at
Homepage: www.linsbauer-holz.at

Jän.		2016	X
Feb.			
März		2017	
Apr.			
Mai		2018	
Jun.			
Jul.		2019	
Aug.			
Sep.		2020	
Okt.			
Nov.	X	2021	
Dez.			

KINDERSPIELANLAGENINDUSTRIE
ÖNORM EN 1069-1 und ÖNORM EN 1069-2 sowie 15288-2
ÖNORM EN 13814; ÖNORM B 2609; EN 14468; EN 1271; EN 748,749,750,957-1bis10
EN 1270; Skateranlagen gemäß ÖNORM EN 14976, Fun Courts gemäß EN 15312

Gutachten gemäß ÖNORM,EURONORM EN 1176 /1-7

GUTACHTEN GEMÄß ÖNORM EN 13814 **gemäß EN 1177**

Kunde:	Theater - Mowetz	Kunden Nr.:	20330
Spielplatz:	1010 Wien - Karlsplatz 1.	Prüfdatum:	21.11.2016
Adresse:	3423 St. Andrä Wördern, Jägerstraße 5		

Spielgeräte / Anlagen: (festgestellte Mängel)

Pos. 1) Karussell - Nostalgie -Rad-Pedallantrieb

keine Mängel !

keine Mängel !



Anmerkung: Alle Mängel wurden im Zuge der Hauptprüfung 2016 behoben.

LINSBAUER GmbH
HOLZWARENERZEUGUNG
2092 RIEGERSBURG 11
Tel.: 02916/214 Fax.: 02916/214-11

Gutachten - gültig für 1 Jahr
bis 31.12.2017

Hauptprüfung für das Jahr 2016
KEINE MÄNGEL !
GF Linsbauer Friedrich
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
für Sportanlagen und Spielplatzgeräte

Datum, Unterschrift Prüfer: 21.11.2016

LINSBAUER
HOLZ ZUM WOHLFÜHLEN
E-mail: office@linsbauer-holz.at
Homepage: www.linsbauer-holz.at

Jän.		2016	X
Feb.			
März		2017	
Apr.			
Mai		2018	
Jun.			
Jul.		2019	
Aug.			
Sep.		2020	
Okt.			
Nov.	X	2021	
Dez.			

KINDERSPIELANLAGENINDUSTRIE
ÖNORM EN 1069-1 und ÖNORM EN 1069-2 sowie 15288-2
ÖNORM EN 13814; ÖNORM B 2609; EN 14468; EN 1271; EN 748,749,750,957-1bis10
EN 1270; Skateranlagen gemäß ÖNORM EN 14976, Fun Courts gemäß EN 15312

Gutachten gemäß ÖNORM,EURONORM EN 1176 /1-7

GUTACHTEN GEMÄß ÖNORM EN 13814 **gemäß EN 1177**

Kunde: Theater - Mowetz | Kunden Nr.: 20330

Spielplatz: 1010 Wien - Karlsplatz 1. | Prüfdatum: 21.11.2016

Adresse: 3423 St. Andrä Wördern, Jägerstraße 5

Spielgeräte / Anlagen: (festgestellte Mängel)

Pos. 1) Karussell - Nostalgie -Rad-Pedallantrieb

keine Mängel !

keine Mängel !

Anmerkung: Alle Mängel wurden im Zuge der Hauptprüfung 2016 behoben.

LINSBAUER GmbH
HOLZWARENERZEUGUNG
2092 RIEGERSBURG 11
Tel.: 02916/214 Fax.: 02916/214-11

Gutachten - gültig für 1 Jahr
bis 31.12.2017

Hauptprüfung für das Jahr 2016
KEINE MÄNGEL !
GF Linsbauer Friedrich
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger

Datum, Unterschrift Prüfer: 21.11.2016 für Sportanlagen und Spielplatzgeräte