



# LINSBAUER

## HOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

E-mail: office@linsbauer-holz.at

Homepage: www.linsbauer-holz.at



Jän.	2016
Feb.	
März	2017 X
Apr.	
Mai	2018
Jun.	
Jul.	2019
Aug.	
Sep.	2020
Okt.	
Nov.	X 2021
Dez.	



KINDERSPIELANLAGENINDUSTRIE

ÖNORM EN 1069-1 und ÖNORM EN 1069-2 sowie 15288-2

ÖNORM EN 13814; ÖNORM B 2609; EN 14468; EN 1271; EN 748,749,750,957-1bis10







EN 1270; Skateranlagen gemäß ÖNORM EN 14976, Fun Courts gemäß EN 15312

### Gutachten gemäß ÖNORM, EURONORM EN 1176 /1-7 gemäß EN 1177

GUTACHTEN GEMÄß ÖNORM EN 13814

Kunde:	Theater - Mowetz	Kunden Nr.:	20330
Spielplatz:	1010 Wien - Karlsplatz 2.	Prüfdatum:	17.11.2017
Adresse:	3423 St. Andrä Wördern, Jägerstraße 5		

### Spielgeräte / Anlagen: (festgestellte Mängel)

Pos. 1)	Draisine 1 mit Pedallantrieb und 2 x Sitz	
	keine Mängel !	
Pos. 2)	Draisine 2 mit Pedallantrieb und Sitzbank vorne	
	keine Mängel !	
Pos. 3)	Draisine 3 mit Pedallantrieb und Sitzbank vorne	
	keine Mängel !	
Pos. 4)	Draisine 4 mit Pedallantrieb und 2 Sitzbänke	
	keine Mängel !	
Pos. 5)	Draisine 5 mit Pedallantrieb mit 1 Sitzbank vorne	
	keine Mängel !	
Pos. 6)	Draisine 6 mit Pedallantrieb und 2 Sitzbänke	
	keine Mängel !	


KEINE MÄNGEL !



Hauptprüfung für das Jahr 2017

PL Riemann Walter


Datum, Unterschrift Prüfer: 17.11.2017

GF Linsbauer Friedrich



Pos. 7)	Draisine 7 mit Pedallantrieb - 1 x Sitzbank u. Tisch	
keine Mängel !		
Pos. 8)	Draisine 8 2-Rad-Tandem	
keine Mängel !		

Gutachten - gültig für 1 Jahr  
bis 31.12.2018



Hauptprüfung für das Jahr 2017  
KEINE MÄNGEL !

PL Riemann Walter

GF Linsbauer Friedrich  
Allgemein beeideter und gerichtlich  
zertifizierter Sachverständiger

Datum, Unterschrift Prüfer: 17.11.2017 für Sportanlagen und Spielplatzgeräte