

LINSBAUER

HOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

E-mail: office@linsbauer-holz.at

Homepage: www.linsbauer-holz.at



Jän.	2016
Feb.	
März	2017
Apr.	
Mai	2018
Jun.	
Jul.	2019
Aug.	
Sep.	2020
Okt.	
Nov.	2021
Dez.	

KINDERSPIELANLAGENINDUSTRIE

ÖNORM EN 1069-1 und ÖNORM EN 1069-2 sowie 15288-2

ÖNORM EN 13814; ÖNORM B 2609; EN 14468; EN 1271; EN 748,749,750,957-1bis10

EN 1270; Skateranlagen gemäß ÖNORM EN 14976, Fun Courts gemäß EN 15312

Gutachten gemäß ÖNORM, EURONORM EN 1176 /1-7


GUTACHTEN GEMÄß ÖNORM EN 13814

gemäß EN 1177



Kunde:	Theater - Mowetz	Kunden Nr.:	20330
Spielplatz:	1010 Wien - Karlsplatz 1.	Prüfdatum:	17.11.2017
Adresse:	3423 St. Andrä Wördern, Jägerstraße 5		

Spielgeräte / Anlagen: (festgestellte Mängel)


Pos. 1)	Karussell - Nostalgie -Rad-Pedallantrieb	
keine Mängel !		

keine Mängel !



keine Mängel !

Gutachten - gültig für 1 Jahr
bis 31.12.2018

 **LINSBAUER GmbH**
HOLZWARENHERSTELLUNG
 2092 RIEGENSBURG 11
 Tel: 02916214 Fax: 02916214-11

Hauptprüfung für das Jahr 2017
KEINE MÄNGEL !
 PL Riemann Walter
 GF Linsbauer Friedrich
 Allgemein beedeter und gerichtlich
 zertifizierter Sachverständiger

Datum, Unterschrift Prüfer: 17.11.2017 für Sportanlagen und Spielplatzgeräte